

## ENGLISH

### GENERAL INFORMATION

3M™ ESPE™ Clinpro™ Sealant is a light-cure, fluoride releasing pit and fissure sealant with a unique color-change feature. Clinpro Sealant is pink when applied to the tooth surface, and changes to an opaque off-white color when exposed to light. The pink color aids the dental professional in the accuracy and amount of material placed during the sealant procedure. When light-cured, the pink sealant will transform to an opaque off-white color. **Note:** The change of color from pink to opaque off-white is not a cure indicator. Sealant needs to be cured with a dental curing light for the recommended exposure time. A sealant exhibiting any pink coloring is not completely cured.

- Meets ISO 6874 (Dentistry - Polymer-based pit and fissure sealants)
- BIS-GMA / TEGDMA resin composition
- Unfilled
- Curing light must have minimum output of 400 mW/cm<sup>2</sup>
- Use at room temperature

**INDICATION**  
Sealing the enamel pits and fissures of teeth to aid in the prevention of caries

### PRECAUTIONARY INFORMATION FOR PATIENTS

This product contains substances that may cause an allergic reaction by skin contact in certain individuals. Avoid use of this product in patients with known acrylate allergies. If prolonged contact with oral soft tissue occurs, flush with large amounts of water. If allergic reaction occurs, seek medical attention as needed, remove the product if necessary and discontinue future use of the product.

### PRECAUTIONARY INFORMATION FOR DENTAL PERSONNEL

#### Etchant Precautions

3M™ ESPE™ Scotchbond™ Universal Etchant contains 32% by weight phosphoric acid. Protective eyewear for patients and dental staff is recommended when using etchants. Avoid contact with oral soft tissue, eyes, and skin. If accidental contact occurs, flush immediately with large amounts of water. For eye contact, immediately rinse with plenty of water and seek medical attention.

#### Sealant Precautions

This product contains substances that may cause an allergic reaction by skin contact in certain individuals. To reduce the risk of allergic response, minimize exposure to these materials. In particular, avoid exposure to uncured product. If skin contact occurs, wash skin with soap and water. Use of protective gloves and a no-touch technique is recommended. Acrylates may penetrate commonly used gloves. If product contacts glove, remove and discard glove, wash hands immediately with soap and water and then re-glove. If allergic reaction occurs, seek medical attention as needed.

3M ESPE MSDS information can be obtained from [www.3MESPE.com](http://www.3MESPE.com) or contact your local subsidiary.

### INSTRUCTIONS FOR USE

#### Preparation

Follow the directions corresponding to the dispensing system chosen. Sealant is light-sensitive. Exposure to overhead operatory lights will initiate the color change and curing.

#### Syringe

1. Protective eyewear is recommended for patients and staff when using a syringe type dispenser.
2. Prepare delivery system: Remove cap from syringe and SAVE. Twist a disposable dispensing tip securely onto the syringe. Holding the tip away from the patient and any dental staff express a small amount of material onto a mix pad or 2x2 gauze to assure the delivery system is not clogged. If clogged, remove the tip and express a small amount of material from the syringe. Remove any visible plug, if present, from the syringe opening. Replace dispensing tip and again check flow from tip. If clog remains, discard dispensing tip and replace with a new one.
3. At the completion of the procedure, remove used dispensing tip and discard. Twist on storage cap. Storage of the syringe with a used dispensing tip, or without the storage cap, will allow drying or curing of the product and consequent clogging of the system. Replace storage cap with a new dispensing tip at next use.

#### Bottle

1. Dispense 1 to 2 drops of sealant into the mix well. Immediately slide cover over well to protect from light.
2. Re-cap sealant bottle.
3. After removing material from well, always replace cover slide.

#### Directions

The acid-etch technique requires care, particularly for isolation and prevention of contamination. The enamel to be bonded must be cleaned, and thoroughly washed and dried, and maintained free from contamination after etching procedure and prior to sealant placement. As an alternative to the acid-etch technique the use of 3M™ ESPE™ Adper™ Prompt™ Self Etch Adhesive may be substituted. Follow the Adper Prompt Adhesive instructions, section titled: Instructions for bonding light-cured dental sealants. If Adper Prompt Adhesive is used, enamel must still be thoroughly cleaned and isolated; follow instructions 1-4 in the acid-etch technique.

#### Acid-etch technique

1. Check air/water syringe. Blow a jet of air from syringe onto a glove or mirror. If small droplets are seen the syringe must be adjusted so only air is expressed. Any moisture contamination during certain stages of this procedure will compromise the integrity of a sealant.

2. Select Teeth. Teeth must be sufficiently erupted so that a dry field can be maintained. The morphology of the pits and fissures should be deep.

3. Clean Enamel. Thoroughly clean teeth to remove plaque and debris from enamel surfaces and fissures. Rinse thoroughly with water.

**Note:** Do not use any cleaning medium that may contain oils. If cleaning teeth using an air-polisher that utilizes sodium bicarbonate, it is recommended to repeat steps 5 and 6, or apply hydrogen peroxide to the surface for 10 seconds to neutralize the sodium bicarbonate, then rinse thoroughly with water.

4. Isolate Teeth and Dry. While a rubber dam provides the best isolation, cotton rolls used in conjunction with isolation shields are acceptable. Use saliva ejection device or high volume evacuation if possible.
5. Etch Enamel. Apply a generous amount of etchant to all enamel surfaces to be sealed, extending beyond the anticipated margin of the sealant. Etch for a minimum of 15 seconds, but no longer than 60 seconds.
6. Rinse Etched Enamel. Thoroughly rinse teeth with air/water spray to remove etchant. Remove rinse water with suction. Do not allow patient to swallow or rinse. If saliva contacts the etched surfaces, re-etch for 5 seconds and rinse.
7. Dry Etched Enamel. Thoroughly dry the etched surfaces. Air should be oil and water free. The dry etched surfaces should appear as a matte frosty white. If not, repeat steps 5 and 6. **DO NOT ALLOW THE ETCHED SURFACE TO BE CONTAMINATED.** Clinical studies have clearly shown that moisture contamination of these surfaces is the main cause for failure of pit and fissure sealants. Immediately apply sealant.

8. Apply Sealant. Using the syringe needle tip or a brush, slowly introduce sealant into the pits and fissures. Do not let sealant flow beyond the etched surfaces. Stirring the sealant with the syringe-tip during or after placement will help eliminate any possible bubbles, and enhance the flow into the pits and fissures. An explorer may also be used. Cure the sealant by exposing it to light from a 3M ESPE light curing unit, or other curing unit of comparable intensity. A 20-second exposure is needed for each surface. The tip of the light should be held as closely as possible to the sealant, without actually touching the sealant. When set, the sealant forms a hard, opaque film, off-white in color with a slight surface inhibition.
9. Evaluate Sealant. Inspect sealant for complete coverage and voids. If surface has not been contaminated, additional sealant may be added. If contamination has occurred re-etch, rinse, and dry prior to placing more sealant.

10. Dismissal. Wipe the sealant with a cotton applicator to remove the thin sticky film on the surface. Check occlusion and adjust as required.

#### STORAGE AND USE

- Replace caps on syringes and bottles immediately after use.
- Do not expose materials to elevated temperature.
- Do not store materials in proximity to eugenol-containing products.

This product is designed to be stored and used at room temperature. Shelf life at room temperature is 36 months. Ambient temperatures routinely higher than 27°C/80°F, or lower than 10°C/50°F, may reduce shelf life. See outer package for expiration date.

Disinfect this product using an intermediate level disinfection process (liquid contact) as recommended by the Centers for Disease Control and endorsed by the American Dental Association. Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings – MMWR, December 19, 2003:52(RR-17), Centers for Disease Control and Prevention.

#### DISPOSAL

See the Material Safety Data Sheet (available at [www.3MESPE.com](http://www.3MESPE.com) or through your local subsidiary) for disposal information.

#### CUSTOMER INFORMATION

No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in this instruction sheet.

**Caution:** U.S. Federal Law restricts this device to sale or use on the order of a dental professional.

#### WARRANTY

3M ESPE warrants this product will be free from defects in material and manufacture. **3M ESPE MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.** User is responsible for determining the suitability of the product for user's application. If this product is defective within the warranty period, your exclusive remedy and 3M ESPE's sole obligation shall be repair or replacement of the 3M ESPE product.

#### LIMITATION OF LIABILITY

Except where prohibited by law, 3M ESPE will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

#### ESPAÑOL

### INFORMACIÓN GENERAL

El sellador 3M™ ESPE™ Clinpro™ es un sellador de fisuras y fosas liberador de flúor con una característica única de cambio de color. El sellador Clinpro es de color rosa cuando se aplica en la superficie del diente y cambia a blanco opaco tras su exposición a la luz. El color rosa ayuda al profesional dental a lograr la precisión del procedimiento y a calcular la cantidad de material colocado durante el procedimiento de sellado. Cuando se fotopolimeriza, el sellador rosa adquiere un color blanco opaco. **Nota:** El cambio de color de rosa a blanco opaco no es un indicador de polimerización. El sellador necesita ser polimerizado con una lámpara de fotopolimerización durante el tiempo de exposición recomendado. Un sellador que exhibe alguna coloración rosa no se encuentra completamente fotopolimerizado.

- Cumple con el estándar ISO 6874 (Odontología - Selladores de fosas y fisuras a base de polímeros)
- Composición de resina BIS-GMA / TEGDMA.

- Sin relleno
- La unidad de luz de fotopolimerización deberá tener un rango de salida mínimo de 400 mW/cm<sup>2</sup>
- Usar a temperatura ambiente

**INDICACIÓN**  
Selle las fisuras y las fosas en el esmalte de los dientes para ayudar en la prevención de caries.

### INFORMACIÓN PREVENTIVA PARA LOS PACIENTES

Este producto contiene sustancias que pueden causar una reacción alérgica por contacto con la piel en ciertas personas. Evite el uso de este producto en pacientes con alergia conocida al acrilato. Si se produjera un contacto prolongado del material con el tejido blando oral, enjuague con abundante agua. Si se presenta una reacción alérgica, busque la atención médica necesaria, retire el producto de ser necesario y suspenda su uso.

**Notas:** No use ningún medio de limpieza que pueda contener óleos. Se recomienda aplicar hidrógeno peróxido sobre la superficie durante 10 segundos para neutralizar el hidrógeno peróxido.

### INFORMACIÓN PREVENTIVA PARA EL PERSONAL DE CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS

#### Precauciones con el ácido grabador

El ácido grabador 3M™ ESPE™ Scotchbond™ Universal contiene un 32% en peso de ácido fosfórico. Al usar el ácido grabador, se recomienda el uso de lentes protectores para los pacientes y para el personal del consultorio. Evite el contacto con los tejidos orales blandos, ojos y piel. Si ocurre el contacto accidental, lave inmediatamente con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua y busque atención médica.

#### Precauciones con el sellador

Este producto contiene sustancias que pueden causar una reacción alérgica por contacto con la piel en ciertas personas. Minimice la exposición a estos materiales para reducir el riesgo de una reacción alérgica. En especial, evite la exposición al producto no polimerizado. Si ocurre contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Se recomienda el uso de guantes de protección y el empleo de una técnica sin contacto. Los acrilatos pueden penetrar los guantes de uso común. Si el producto entra en contacto con los guantes, quítelos y desechelos, lávese las manos inmediatamente con agua y jabón, y después vuelva a ponerse guantes. Si se presenta una reacción alérgica, busque atención médica según necesite.

**8. Apply Sealant.** Using the syringe needle tip or a brush, slowly introduce sealant into the pits and fissures. Do not let sealant flow beyond the etched surfaces. Stirring the sealant with the syringe-tip during or after placement will help eliminate any possible bubbles, and enhance the flow into the pits and fissures. An explorer may also be used. Cure the sealant by exposing it to light from a 3M ESPE light curing unit, or other curing unit of comparable intensity. A 20-second exposure is needed for each surface. The tip of the light should be held as closely as possible to the sealant, without actually touching the sealant. When set, the sealant forms a hard, opaque film, off-white in color with a slight surface inhibition.

**9. Evaluate Sealant.** Inspect sealant for complete coverage and voids. If surface has not been contaminated, additional sealant may be added. If contamination has occurred re-etch, rinse, and dry prior to placing more sealant.

**10. Dismissal.** Wipe the sealant with a cotton applicator to remove the thin sticky film on the surface. Check occlusion and adjust as required.

#### STORAGE AND USE

- Replace caps on syringes and bottles immediately after use.
- Do not expose materials to elevated temperature.
- Do not store materials in proximity to eugenol-containing products.

This product is designed to be stored and used at room temperature. Shelf life at room temperature is 36 months. Ambient temperatures routinely higher than 27°C/80°F, or lower than 10°C/50°F, may reduce shelf life. See outer package for expiration date.

Disinfect this product using an intermediate level disinfection process (liquid contact) as recommended by the Centers for Disease Control and endorsed by the American Dental Association. Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings – MMWR, December 19, 2003:52(RR-17), Centers for Disease Control and Prevention.

#### DISPOSAL

See the Material Safety Data Sheet (available at [www.3MESPE.com](http://www.3MESPE.com) or through your local subsidiary) for disposal information.

#### CUSTOMER INFORMATION

No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in this instruction sheet.

**Caution:** U.S. Federal Law restricts this device to sale or use on the order of a dental professional.

#### WARRANTY

3M ESPE warrants this product will be free from defects in material and manufacture. **3M ESPE MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.** User is responsible for determining the suitability of the product for user's application. If this product is defective within the warranty period, your exclusive remedy and 3M ESPE's sole obligation shall be repair or replacement of the 3M ESPE product.

#### LIMITATION OF LIABILITY

Except where prohibited by law, 3M ESPE will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

#### INSTRUCCIONES DE USO

##### Preparación

Siga las instrucciones correspondientes al sistema de dosificación elegido. El sellador es fotosensible. La exposición a la lámpara de trabajo del consultorio iniciará el cambio de color y la polimerización.

##### Jeringa

1. Se recomienda protección en los ojos para pacientes y personal al utilizar un dispensador de tipo jeringa.

2. Prepare el sistema de dispensado: quite la tapa de la jeringa y CONSERVELA. Coloque y gire de forma segura una punta dispensadora desecharable en la jeringa. Sujete la punta lejos del paciente y del personal dental, dispense una pequeña cantidad sobre un bloque de mezcla o una gasa de 2x2 para asegurar que el sistema de dispensación no se encuentra obstruido. Si éste se encuentra obstruido, quite la punta y expulse una pequeña cantidad de material de la jeringa. Si hay algún tapón visible en la apertura de la jeringa, elimínalo. Reemplace la punta dispensadora y compruebe nuevamente el flujo de la punta. Si continúa la obstrucción, deseche la punta dispensadora y reemplácela con una nueva.

##### 3. Seque el esmalte grabado.

Enjuague profusamente con spray aire/agua para remover el grabador. Remueva por medio de succión los residuos de agua. No permita que el paciente trague o se enjuague. Si la saliva hace contacto con la superficie grabada, vuelva a grabar durante 5 segundos y enjuague.

##### 4. Aíslle los dientes y seque.

Aunque el dique de goma provee el mejor aislamiento, los rollos de algodón en combinación con barreras de aislamiento también son aceptables. Use el eyector de saliva o una succión de gran volumen si es posible.

##### 5. Grabe el esmalte.

Aplique una generosa cantidad de grabador en toda la superficie del esmalte que será sellada, extendiéndose más allá del margen anticipado del sellador. Grabe por un mínimo de 15 segundos y un máximo de 60 segundos.

##### 6. Enjuague el esmalte grabado.

Enjuague profusamente con spray aire/agua para remover el grabador. Remueva por medio de succión los residuos de agua. No permita que el paciente trague o se enjuague. Si la saliva hace contacto con la superficie grabada, vuelva a grabar durante 5 segundos y enjuague.

##### 7. Seque el esmalte grabado.

Seque completamente las superficies grabadas. El aire deberá encontrarse libre de aceite y agua. Las superficies grabadas deberán verse con una apariencia de escarcha blanca mate. Si no, repita los pasos 5 y 6. **NO DEJE QUE LA SUPERFICIE GRABADA SE CONTAMINE.** Estudios clínicos muestran claramente que la contaminación por humedad de estas superficies es la causa principal de fracasos en el sellado de fosas y fisuras. Aplique inmediatamente el sellador.

##### 8. Aplique el sellador.

Usando la punta de la aguja de la jeringa o un cepillo, introduzca lentamente el sellador en las fos

3M™ ESPE™ Clinpro™ Sealant는 독특한 색상 변화 기능을 갖춘 광중합형 볼소 방출 치과구전색제입니다. Clinpro Sealant은 치아 표면에 도포할 때는 분홍색이고, 광중합 후에는 불투명한 흰색 빛을 띠는 흰색으로 변합니다. 분홍색은 치과 종사자들이 실린트를 도포할 때 재료의 양을 정확하게 측정해서 삽입할 수 있도록 험입니다. 광중합되면 분홍빛의 실린트는 불투명한 흰색 빛을 띠는 흰색으로의 색상 변화가 경화가 되었음을 나타내는 것은 아닙니다. 실린트는 전장 노출 시간 동안 치과용 중합 광선에 노출되어 경화시켜야 합니다. 분홍색이 남아있을 경우 완전한 경화가 이루어진 것이 아닙니다.

- ISO 6874(치과 - 광중합 소와 얼굴 실린트) 총족
- BIS-GMA / TEGDMA 레진 성분
- 충전재 없음
- 경화 광선의 출력은 최소 400mW/cm<sup>2</sup> 이상이어야 합니다.
- 실온에서 사용하십시오.

## 적응증

카리에스 방지에 도움이 되도록 치아 에나멜층의 얼룩을 봉합  
한자를 위한 주의사항

본 제품은 피부 접촉 시 사람에 따라 알레르기 반응을 일으킬 수 있는 물질을 함유하고 있습니다. 아크릴산염 알레르기가 있는 환자에게는 본 제품을 사용하지 마십시오. 구강 연조직에 오랫동안 접촉된 경우, 많은 양의 물로 씻어내십시오. 알레르기 반응이 보이면 의사의 진찰을 받으며, 필요할 경우 제품을 제거하고 향후 이 제품 사용을 중지하십시오.

## 치과 종사자를 위한 주의사항

Etchant 사용시 주의사항  
3M™ ESPE™ Scotchbond™ Universal Etchant는 종량의 32%로 인산을 함유하고 있습니다. Etchant를 사용할 때는 환자와 치과 직원, 눈과 피부에 접촉하지 않도록 주의해야 합니다. 특히, 경화되지 않은 제품에 노출되지 않도록 하십시오. 피부에 접촉했을 경우, 경우에 따라 진료를 받으십시오.

실린트 주의사항  
본 제품은 피부 접촉 시 사람에 따라 알레르기 반응을 일으킬 수 있는 물질을 함유하고 있습니다. 알레르기 반응의 위험을 줄이려는 이러한 물질에 노출되지 않도록 주의해야 합니다. 특히, 경화되지 않은 제품에 노출되지 않도록 하십시오. 피부에 접촉했을 경우, 경우에 따라 진료를 받으십시오. 보호 장갑을 착용하고 노더티 테크닉을 사용하는 것이 좋습니다. 아크릴산염은 일반적으로 사용되는 장갑을 광택을 줄여버리고, 즉시 비누와 물로 손을 씻고 새 장갑을 착용하십시오. 알레르기 반응이 일어나면, 필요에 따라 진료를 받으십시오.

3M ESPE 물질안전보건자료(MSDS) 정보는 [www.3MESPE.com](http://www.3MESPE.com)에서 다운로드하거나 현지 자회사를 통해 구하십시오.

## 사용 지침

준비 선택한 분배 시스템에 해당하는 사용법을 따르십시오. 실린트는 빛에 민감합니다. 진료실 조명에 노출되는 경우 색상 변화 및 경화 작용이 발생할 수 있습니다.

## 시린지(Syringe)

1. 시린지 형태의 분배기를 사용할 때 환자와 치과 직원은 보안경을 착용하는 것이 좋습니다.

2. 시약 시스템 준비: 시린지의 캡을 제거한 후 바로 놓아두십시오. 일회용 분배 티를 시린지 위로 단단히 빌들이거나 유효성 티를 환자와 다른 치과 직원에게서 멀리 향하게 하고 훈합 패드나 2X2 거즈에 대고 소량을 짜서 막히지 않고 분비할 때는 시린지에 확인하십시오.

3. 힘 헌신이 있는 경우 티를 떠내고 시린지에서 소량을 짜내십시오. 시린지 입구에 있는 씨꺼기로 모두 제거하십시오. 분배 티를 교체하고 나서 티로 흐름을 다시 확인하십시오. 아직도 막혀 있는 상태라면, 분배 티를 버리고 새 티로 교체하십시오.

4. 절차가 끝나면 사용한 분배 티를 제거한 후 폐기하십시오. 보관용 캡을 둘러 닫으십시오. 사용한 티를 깨운 상태로 시린지를 보관하거나 보관 캡 없이 보관하면 제품이 건조되거나 경화하여 결과적으로 시스템이 막히게 됩니다. 다음 번 사용할 때에는 보관용 캡을 새 분배 티로 교체하십시오.

## 병

1. 1~2 방울의 실린트를 혼합 접시에 분배하십시오. 접시 커버를 즉시 밀어 닫아 빛으로부터 보호하십시오.

2. 실린트 병 뚜껑을 다시 끼워십시오.

3. 접시에서 재료를 사용한 후에는 항상 커버 슬라이드를 닫으십시오.

## 사용 법

에칭 테크닉은 특히 오염을 차단하고 예방함에 있어서 주의가 필요합니다. 봉합할 에나멜은 청결하고 세척해서 완전 건조해야 하며 에칭 과정이 끝나고 실린트를 도포할 때에는 오염이 있는 상태가 유지되어야 합니다. 에칭 테크닉에 대한 대안으로서 3M™ ESPE™ Adper™ Prompt™ Self Etch Adhesive의 사용을 고려해 볼 수 있습니다. Adper Prompt Adhesive의 사용 지침은 해당 제품을 수리 또는 교환하는 것으로 제한합니다.

## 산-에칭 테크닉

1. 공기/물 시린지를 점검하십시오. 장갑 또는 거울에 대고 시린지로부터 공기를 뿐아내십시오. 시린지 안에 소량이라도 물이 남아 있는 경우 시린지를 조절해서 공기만 방출될 수 있도록 해야 합니다. 이러한 과정에서 수분이 유입되면 실린트의 순도가 떨어집니다.
2. 치아를 선택하십시오. 건조 부위가 지속될 수 있도록 치아는 충분히 도출된 상태이어야 합니다. 열기의 윤활이 뚜렷해야 합니다.
3. 에나멜 부위를 청소하십시오. 치아를 암전히 청소해서 에나멜 표면과 틈새의 플라그와 씨꺼기를 제거하십시오.

주: 오일을 함유한 세제를 사용하지 마십시오. 중탄산 나트륨을 사용하는 공기 광택 기구를 사용해서 치아를 청소하는 경우, 위의 5 및 6 단계를 반복 실행하거나 10초 동안 표면에 과산화수소를 사용함으로써 중탄산 나트륨을 증화한 다음으로 씻어내는 것이 바람직합니다.

4. 치아를 걱정해서 건조시키십시오. 러버 브리지 최선의 차단 효과를 제공할 수 있지만 차단 막과 함께 코튼 블루를 사용해도 됩니다. 타액 배출 장치를 사용하거나 가능하면 다양 배출법을 사용하십시오.

5. 에나멜을 에칭하십시오. 실린트로 봉합할 부위의 경계를 넘은 부위까지의 모든 에나멜 표면에 충분한 양을 도포하십시오. 최소 15초 동안 에칭을 하지만 60초를 초과해서는 안 됩니다.

6. 에칭된 에나멜을 행구십시오. 공기/물 스프레이로 치아를 완전히 행구하여 에천트(etchant)를 제거하십시오. 석션을 이용하여 물을 흡입하여 제거하십시오. 환자가 삼키거나 행구도록 해서는 안 됩니다. 타액이 에칭된 표면에 닿는 경우 5초 동안 다시 에칭하고 행구하십시오.

7. 에칭된 에나멜을 건조시키십시오. 에칭된 표면을 완전히 건조시키십시오. 오일과 수분이 함유되지 않은 공기를 사용해야 합니다. 에칭된 표면이 건조되면 색상이 뿐연 흰색 빛을 띠는 것이 정상입니다. 그렇지 않으면, 5 및 6 단계를 반복하십시오. 에칭되는 면이 오염되지 않도록 하십시오. 어려운 연구를 통해서 이러한 표면에 수분이 함유되어 있는 경우 치아 전색제의 효과가 떨어질 수 있다는 사실이 밝혀진 바 있습니다. 즉시 실린트를 도포하십시오.

8. 실린트를 도포하십시오. 시린지 니들 티p 또는 브러시를 사용해서 실린트를 일부에 천천히 흘려 들어가도록 하십시오. 실린트가 에칭 표면 밖으로 흘러 나가면 안 됩니다. 이렇게 도포하는 동안이나 그 이후에 시린지 티p으로 실린트를 저으며 공기방울을 제거할 수 있으며, 일부에 보다 수월하게 흘려 들어갈 수 있습니다. 일스플로러(explorer)도 사용할 수 있습니다. 3M ESPE 광중합기 또는 다른 유사한 강도를 가진 광중합기의 빛에 노출함으로써 실린트를 경화시킵니다. 실린트가 에칭 표면 밖으로 흘러 나가면 안 됩니다. 이렇게 도포하는 동안이나 그 이후에 시린지 티p으로 실린트를 저으며 공기방울을 제거할 수 있으며, 일부에 보다 수월하게 흘려 들어갈 수 있습니다. 일스플로러(explorer)도 사용할 수 있습니다. 3M ESPE 광중합기 또는 다른 유사한 강도를 가진 광중합기의 빛에 노출함으로써 실린트를 경화시킵니다. 광중합기의 티p은 실린트에 닿지 않는 한도에서에서 가능한 한 실린트에 균질하게 확장해야 합니다. 이러한 과정이 끝나면 실린트는 얇고 불투명한 흰색 빛을 띠는 흰색의 단단한 막을 형성하며 표면에 약간의 억제 효과가 나타납니다.

9. 실린트의 도포 상태를 점검하십시오. 실린트가 골고루 도포되었는지 검사하십시오. 표면의 청결 상태가 확인되면 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

10. 제거. 코팅 어플리케이터로 실린트를 뒤아내서 표면에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

11. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

12. 실린트의 도포 상태를 점검하십시오. 실린트가 골고루 도포되었는지 검사하십시오. 표면의 청결 상태가 확인되면 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

13. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

14. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

15. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

16. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

17. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

18. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

19. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

20. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

21. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

22. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

23. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

24. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

25. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

26. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

27. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

28. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

29. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

30. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

31. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

32. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

33. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

34. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

35. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

36. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

37. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

38. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

39. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

40. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

41. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

42. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

43. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

44. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

45. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

46. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

47. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

48. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

49. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

50. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

51. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

52. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

53. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

54. 실린트를 더 일하고 됩니다. 오염물이 있는 경우 실린트에 있는 점성 막을 제거하십시오. 고합 여부를 살펴서 필요에 따라 조절하십시오.

55.